



# KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

Diluant synthétique

Diluant synthétique de haute qualité

## Champs d'application

Diluer les laques synthétiques.  
Aussi pour le nettoyage d'outils.  
Respecter la législation COV.

## Propriétés

Diluant synthétique

## Données techniques

<b>Densité</b>	Environ 0,880 kg/l
<b>Liant</b>	Contient des aromates et de l'ester
<b>Pigmentation</b>	Pas d'application
<b>Brillance</b>	Pas d'application
<b>Couleur</b>	Tranparant incolore
<b>Emballages</b>	2,5 et 5 l.
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 0 %; poids env. 0 %.

## Données d'application

<b>Application</b>	Pas d'application
<b>Conditions d'application</b>	Pas d'application
<b>Rendement</b>	Pas d'application
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Pas d'application
<b>Diluant</b>	Pas d'application
<b>Nettoyage de l'outillage</b>	Pas d'application

## Données de sécurité

<b>Point d'éclair</b>	> 26°C (ISO 3679)
-----------------------	-------------------

## Données de sécurité

### Code de transport

ADR / RID cl 3 31C

### Phrases R et S

Symbole de danger: Xn: nocif pour la santé: contient 1,2,4-triméthylbenzol, solvant naphta

R 10	Inflammable
R 37	Irritant pour les voies respiratoires.
R 51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 65	Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R 66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S 2	Conserver hors de la portée des enfants.
S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
S 23	Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols
S 24/25	Eviter le contact avec la peau et les yeux
S 29	Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
S 62	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

### Remarque

Ventiler suffisamment, même après l'emploi. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné : en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

## Elaboration du système

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

### KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

Divers  
Préparation  
TFH11281

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

### Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

**Herbol**®